

## 橋 梁 点 検 結 果

橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	判定区分	点検年度
1	大栄6号橋	川上大栄6号道路	1972	20	7	Ⅱ	H29
2	羅崩橋	羅崩道路	1973	42	7	Ⅱ	R3
3	平和橋	来運道路	1975	15	9	Ⅱ	R3
4	中斜里東1線橋	来運道路	1972	68	9	Ⅱ	R3
5	大正橋	豊倉東5線道路	1975	78	7	Ⅱ	R3
6	以久科橋	以久科富士道路	1969	60	6	Ⅲ	H29
7	上秋の川橋	以久科南4線道路	1976	27	8	Ⅱ	R3
8	越川10号橋	越川10号道路	1972	33	7	Ⅱ	H29
9	東富士橋	富士高台道路	1989	16	8	Ⅲ	H29
10	西1線1号橋	斜里峰浜1号道路	1972	20	8	Ⅲ	R3
11	第1号橋	斜里峰浜1号道路	1984	20	8	Ⅲ	R1
12	1線2号橋	以久科朱円2号道路	2000	18	6	Ⅱ	H29
13	1号新橋	斜里峰浜1号道路	1972	36	7	Ⅱ	R3
14	海別1号橋	斜里峰浜1号道路	1974	20	8	Ⅱ	R3
15	協和橋	朱円東3線道路	1982	30	6	Ⅲ	H30
16	北2号橋	峰浜北2号道路	2002	50	6	Ⅱ	H30
17	大栄5号橋	大栄美咲5号道路	2001	23	6	Ⅱ	H30
18	西2線橋	以久科西2線道路	1999	15	6	Ⅰ	H30
19	4号橋	朱円越川西1線道路	2007	15	7	Ⅰ	H30
20	三井10号橋	三井10号道路	1990	15	8	Ⅱ	R1
21	第2島戸狩橋	峰浜開拓道路	2000	23	5	Ⅰ	R3
22	朱円東3号橋	朱円3号道路	2002	17	8	Ⅰ	R3
23	三井11号橋	三井11号道路	1986	18	6	Ⅱ	H30
24	東4線橋	朱円東4線道路	1982	27	4	Ⅱ	H29
25	来運橋	来運道路	1988	17	8	Ⅱ	H29
26	2号海別橋	朱円東8線道路	1988	20	7	Ⅱ	H29

### 判定区分

区 分	状 態
Ⅰ	健全 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

## 橋 梁 点 検 結 果

橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	判定区分	点検年度
27	富士見橋	以久科富士道路	1984	19	9	Ⅱ	R3
28	富士中央橋	以久科富士道路	1985	18	8	Ⅱ	H30
29	開栄橋	以久科富士道路	1985	16	8	Ⅱ	H30
30	やまめ橋	丸山道路	1989	16	16	Ⅱ	H29
31	大栄2号橋	大栄美咲2号道路	2001	33	6	Ⅰ	H29
32	宇登呂橋	ウトロ中央道路	1994	16	10	Ⅱ	H30
33	西2線1号橋	美咲川上西2線道路	1979	7	6	Ⅱ	H29
34	西1線1号橋	美咲西1線道路	1999	13	8	Ⅰ	R1
35	西1線2号橋	大栄美咲2号道路	1997	4	6	Ⅱ	H30
36	西5線3号橋	美咲西5線道路	1982	8	7	Ⅱ	H29
37	美咲第2宇津内橋	美咲川上西3線道路	1986	8	8	Ⅱ	R3
38	西5線4号橋	大栄美咲4号道路	1985	9	7	Ⅰ	R2
39	西4線4号橋	大栄美咲4号道路	1985	2	4	Ⅰ	H29
40	西3線4号橋	大栄美咲4号道路	1986	9	7	Ⅱ	H29
41	大栄4線橋	大栄4線道路	1970	4	6	Ⅲ	H30
42	西5線5号橋	大栄美咲5号道路	1984	9	8	Ⅱ	R3
43	西4線5号橋	大栄美咲5号道路	1985	2	4	Ⅰ	H29
44	西3線5号橋	大栄美咲5号道路	1986	9	7	Ⅱ	H29
45	第6号橋	開拓団地道路	2001	5	7	Ⅱ	R3
46	第4号橋	以久科6線道路	2001	7	7	Ⅰ	H29
47	第3号橋	以久科西5線道路	2001	7	7	Ⅱ	H29
48	西4線1号橋	以久科西4線道路	1986	13	8	Ⅱ	H29
49	西3線橋	以久科西3線道路	1999	15	8	Ⅱ	H29
50	2号橋	以久科朱円2号道路	1980	6	4	Ⅲ	R3
51	東5線4号函渠	豊倉4号道路	2001	3	8	Ⅰ	R3
52	東5線5号函渠	豊倉5号道路	2001	2	8	Ⅱ	R3

### 判定区分

区 分	状 態
Ⅰ	健全 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

## 橋 梁 点 検 結 果

橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	判定区分	点検年度
53	第6号橋	朱円越川基線道路	2008	13	7	I	H30
54	基線4号橋	以久科朱円4号道路	1975	13	4	II	H29
55	豊作橋	以久科朱円5号道路	2003	10	5	I	H30
56	三井13号橋	来運三井16号道路	1989	11	8	II	H29
57	三井橋	富士15号道路	1960	3	6	IV	H30
58	朱円東6線橋	海別東6線道路	1983	12	7	II	H29
59	朱円東7線橋	海別東7線道路	1976	3	6	II	H30
60	島戸狩橋	峰浜10線道路	1980	5	9	II	H29
61	峰浜11線橋	峰浜11線道路	1973	5	5	II	H29
62	峰浜12線橋	峰浜12線道路	1973	5	4	II	H29
63	峰浜10線橋	峰浜10線道路	1994	13	8	III	R1
64	峰浜0号橋	峰浜零号道路	1978	9	5	III	R3
65	第1島戸狩橋	峰浜開拓道路	1972	9	5	II	R3
66	第3開峯橋	峰浜山麓道路	1972	9	6	II	R3
67	第1開峯橋	峰浜山麓道路	1971	9	6	II	R3
68	第2開峯橋	峰浜山麓道路	1971	11	6	IV	R3
69	第4開峯橋	峰浜開パ3号支線道路	1977	11	4	II	H30
70	第5開峯橋	峰浜開パ4号支線道路	1977	10	4	II	H30
71	峰浜カイバ支線2号橋	峰浜開パ2号支線道路	1977	2	6	II	H30
72	オライネコタン橋	日の出山麓道路	1976	14	6	II	H30
73	滝見橋	オシンコシン道路	1964	7	7	III	H30
74	フンベ橋	フンベ2号道路	1980	7	12	II	H30
75	勝利橋	岩尾別温泉道路	1982	12	5	III	H30
76	清流橋	岩尾別温泉道路	1966	9	4	III	H30
77	東1線排水路第1号橋	文光西6条通	1983	8	10	II	R3
78	東1線排水路第2号橋	斜里小学校通	1983	3	17	II	H29

### 判定区分

区 分	状 態
I	健全 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じていない状態
II	予防保全段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

## 橋 梁 点 検 結 果

橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	判定区分	点検年度
79	東1線排水路第3号橋	青葉西3条通	1985	2	9	I	H29
80	1号排水西橋	文光2丁目通	1997	5	11	II	H29
81	米沢通橋	米沢通	1997	5	11	II	H29
82	三井排水路第1号橋	中学校北橋	1972	2	5	II	H29
83	三井排水路第2号橋	文光4条通	1972	2	5	II	H29
84	三井排水路第3号橋	文光3条通	2004	2	5	I	H29
85	三井排水路第4号橋	文光2条通	2004	2	5	I	H29
86	三井排水路第5号橋	かえで通	1979	3	9	II	R3
87	三井排水路第6号橋	かえで西1条通	2004	3	5	II	R3
88	三井排水路第7号橋	かえで西2条通	1972	2	5	II	R3
89	1号排水東橋	鉄南東1丁目通	1997	3	9	II	H29
90	千代橋	中通	1974	7	19	II	R3
91	朝日公園第1号橋	朝日公園通	1986	4	9	II	H29
92	朝日公園第2号橋	朝日公園2丁目通	1985	4	10	II	H29
93	朝日橋	環状通	1976	5	17	II	R3
94	第2号橋	以久科北2号道路	1976	4	10	II	R3
95	豊倉2号橋	環状通	1976	7	17	III	R3
96	越川東1線橋	越川東1線道路	1984	3	8	II	R3
97	来運1号橋	来運道路	1984	5	13	III	H30
98	豊富橋	斜里山麓2号支線道路	1982	9	5	II	H29
99	サラバ南赤岡6条橋	光陽中央6条通	1986	8	9	II	H29
100	招福橋	美咲幹線道路	1999	12	8	I	H29
101	越川7号橋	以久科越川7号道路	1990	8	6	II	H30
102	越川8号橋	以久科越川8号道路	1990	8	6	II	H29
103	越川橋	越川10号橋	1991	7	7	II	H29
104	越川東2線橋	越川東2線道路	1991	13	6	II	H30

### 判定区分

区 分	状 態
I	健全 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じていない状態
II	予防保全段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階 構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

## 橋 梁 点 検 結 果

橋梁番号	橋梁名	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	判定区分	点検年度
105	ペケレイ10号橋	三井10号道路	1993	9	8	Ⅲ	R1
106	越川13号橋	越川13号道路	1992	8	6	Ⅱ	H30
107	海別ダム6号橋	奥薬別併用道路	1993	10	8	Ⅱ	H30
108	三豊橋	以久科南4線道路	1998	10	8	Ⅱ	H29
109	青春橋	高校西橋	1998	11	9	Ⅱ	H29
110	光陽中央3条橋	光陽中央3条通	1998	2	10	Ⅱ	H29
111	はまなす公園橋	はまなす公園通	1998	2	10	Ⅰ	H29
112	三井水無川11号橋	三井11号道路	1991	15	6	Ⅱ	H29
113	大和排水第2号函渠	大栄4号道路	2000	4	8	Ⅰ	H30
114	大栄排水第4号函渠	大栄5号道路	2000	2	5	Ⅱ	H30
115	西4線1号橋	美咲川上西4線道路	1994	6	7	Ⅱ	H30
116	西3線1号橋	美咲西3線道路	1994	7	7	Ⅱ	H30
117	大栄排水路第1号函渠	大栄2線道路	1995	3	17	Ⅱ	H30
118	小屋の橋	富士丸山道路	1987	11	8	Ⅱ	H30
119	秋の橋	富士丸山道路	1988	11	8	Ⅱ	H30

### 判定区分

区 分		状 態
Ⅰ	健 全	構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階	構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階	構造物(又は道路橋)の機能に障害が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態